


SHAMIR PANORAMETER II™

NÁVOD K POUŽITÍ



Inklinační úhel



PD

Panoramatický úhel

PANORAMATICKÝ ÚHEL




Na stupnici nastavte binokulární PD. Panorametr umístěte ve výši nosníku obruby tak, aby se obě opěrky dotýkaly předních ploch brýlových čoček a odečtěte panoramatický úhel.

INKLINAČNÍ ÚHEL



Zajistěte přísavku na brýlové čočce v pozici zornice a odečtěte inklinaci.

VERTEX



Odečtěte vzdálenost zadní plochy brýlové čočky k rohovce.

Měření provádějte za přirozeného držení hlavy při pohledu do dálky